

Instrukcja palenia świecy sojowej.

Aby długo cieszyć się jej zapachem skorzystaj z moich porad.

- Zaplanuj pierwsze palenie, postaraj się aby trwało ok. 2-3 godziny, dzięki temu świeca będzie paliła się równomiernie,
- Zawsze używaj podstawki pod świecę,
- Przed każdym kolejnym paleniem skracaj knot o jego upaloną część.

Jeżeli chcesz wykorzystać naczynie po świecy w przyszłości:

- Nie pal świecy powyżej 4 godzin - unikniesz przegrzania naczynia,
- Nigdy nie wypalaj świecy do końca, zostaw małą ilość wosku na dnie – uchroni on dno pojemnika przed przegrzaniem, a w konsekwencji zapobiegnie pęknięciu naczynia.

Życzę wspaniałych doznań wonnych i wizualnych !

*Z pozdrowieniami
Agata Wenta*